<u>zrinu</u>

Durchführung eines Firmware Updates Ihres DVB SD/HD IRD's

Um Datenverlust zu vermeiden, empfehlen wir vorab eine Sicherung der A/V Einstellungen und der Programmliste, über BoxEdit durchzuführen. (Bild 1)

BoxEdit	Öffnen Explorer Suchen AutoPlay
Load from Box Send to Box Load config from Box Send config to Box	Freigabe und Sicherheit Adobe Drive CS4
	 Unterstützte Dateien in Acrobat zusammenführen Groove-Ordnersynchronisierung
	Formatieren Auswerfen
	Ausschneiden Kopieren
	Verknüpfung erstellen Umbenennen
	Eigenschaften
Bild1	Bild 2

Formatieren von PKBACK# [?] 🔀
Speicherkapazität:
1,97 GB
Dateisystem:
FAT32
Größe der Zuordnungseinheiten:
Standardgröße
Volumebezeichnung:
Update
Formatierungsoptionen
Schnellformatierung
Komprimierung aktivieren
MS-DOS-Startdiskette erstellen
Starten Schließen
ild 3

Das aktuelle Firmware Update finden Sie auf dem ELIUM Server :

http://www.elium.de/files/download/Boxedit.exe http://www.elium.de/files/download/elium_ird_update.zip

http://www.elium.de/files/download/IRD_RS232_Protocol.pdf

Für das Update ist ein USB Stick notwendig mit *min. 50 MB* Speicher. Vor dem Update muss der USB Stick in "FAT 32 " formatiert werden. (Bild 2 und 3)

1. Speichern Sie das gewünschte Firmware Update auf dem USB Stick.

Achten Sie darauf, dass die Zip Datei entpackt ist.

2. bis Software ver. 1.02.04

Stecken Sie den USB Stick in den USB-Steckplatz auf der Frontseite des Gerätes. Mit der Fernbedienung oder über (Webserver) drücken Sie die Menü-Taste ->Technisches Menü -> Neustart -> Receiver neustarten (Reboot) -> OK. (Der Receiver lässt sich genauso über die Tasten auf der Frontseite des Gerätes bedienen. Die Informationen werden dann am Display angezeigt.)

Den Receiver wärend des gesamten Update Prozesses <u>nicht</u> ausschalten, da dies zu kompletten Software absturz führen kann.

- ab Software ver .1.02.05
 Stecken Sie den USB Stick in den USB-Steckplatz auf der Frontseite des Gerätes. Nach ca. 30 sec startet das Update automatisch.
- Wenn im Display *Flashing... OK* angezeigt wird, können sie den USB Stick entfernen. Starten sie das Gerät neu in dem sie den Receiver ausund wieder einschalten.
- Nach Aufforderung bestätigen Sie bitte den Restart durch einmaliges Drücken der "OK" Taste.
 Der automatische Restart erfolgt nach ca. 10 sec.

